


FICHAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS PREVENTIVAS **EQUIPOS DE TRABAJO EN LABORATORIOS**

Revisión: 1

Buenas prácticas preventivas en laboratorios y talleres. Servicio de Prevención y Medio Ambiente

Comité de Seguridad y Salud UCLM: 17/10/2025

Espectroscopio XPS (espectroscopía de fotoelectrones de Rayos X)



Un espectroscopio XPS se utiliza para analizar la composición elemental y el estado químico de las superficies de materiales sólidos.

Utiliza rayos X para excitar los electrones de la muestra, y luego mide la energía de los electrones emitidos para identificar los elementos presentes y sus enlaces químicos.



CONSIDERACIONES PREVIAS AL USO DEL EQUIPO

ILEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL EQUIPO! Instalar y mantener de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Es obligatorio conocer el funcionamiento del equipo antes de proceder a su utilización. Solo deberán manejar y trabajar con el equipo el personal que esté familiarizado con su manejo y funcionamiento. No está permitida su utilización para usos no especificados por el fabricante.



Asegúrese de trabajar en un entorno seguro. No trabaje solo en el laboratorio sin la supervisión o la autorización del responsable de la actividad. Si tiene dudas, consúltelas al responsable de la actividad previamente a iniciar los trabajos.

Ver normas generales de acceso a laboratorios (bata, gafas, calzado cerrado, pelo recogido,...).



¡LEA LAS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS QUE VAYA A UTILIZAR! Es obligatorio conocer la categorización de los productos antes de proceder a su utilización. Se deberá tener en cuenta para la adopción de medidas preventivas adicionales a las básicas indicadas en esta ficha.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O PRECAUCIÓN			
RIESGOS		RECOMENDACIONES	PROTECCIÓN INDIVIDUAL O COLECTIVA OBLIGATORIA (seguir el manual de instrucciones del fabricante)
<u>^</u>	Riesgo de	 Se generan rayos X en el interior del equipo durante la operación. No quitar la carcasa ni las protecciones del equipo para evitar la fuga de radiaciones. El equipo sólo debe utilizarse y mantenerse por personal formado. Tanto la formación como el mantenimiento del equipo deben estar documentados. El equipo dispone de botón de apagado de emergencia, fácilmente accesible y operable. Puede tener partes calientes (especialmente en la fuente de RX y el detector). Precaución al abrirlo y al manipular las muestras. 	
<u></u>	quemaduras por contacto	 No dejar productos inflamables en la superficie del equipo/rendijas. Desconectar y dejar que las superficies se enfr\u00eden antes de la apertura tras la operaci\u00f3n. 	
	Exposición a sustancias tóxicas	 Seguir las precauciones necesarias en función de la naturaleza de las muestras y la temperatura. Gestionar correctamente los residuos generados tanto en operación como en mantenimiento. 	Ver normas generales de acceso a laboratorios y seguir las indicaciones de las fichas de datos de seguridad de los productos que se manipulen.
1	Riesgo de contacto eléctrico	 Riesgo de alto voltaje en la fuente de rayos X (hasta 15 kV). Asegurarse de que el equipo se encuentra desconectado de la red en operaciones de mantenimiento, ajuste o reparación. Realizar y registrar el mantenimiento preventivo del equipo según las instrucciones del fabricante. Las operaciones de mantenimiento eléctrico han de ser realizadas por personal técnico autorizado. En caso de fuga de agua, secar completamente el equipo (carcasa, cables, conexiones) antes de manipularlo. Notificar cualquier incidencia al responsable del equipo. 	